

Sicher – Sauber – Aufgeräumt Safe – clean – tidy

DIA-Safestore schützt DIATEST Handmessmittel und bewahrt diese sicher auf.
DIA-Safestore protects DIATEST hand measuring tools and stores them safely.





Schale für Messuhr und Anzeigeeinheit
Shell for indicator and display unit

Perfekte Aufbewahrung von:

- DIATRON1000
- Bohrungsmessdorne (Ø 7,0 – 40,0 mm)
- IKT, AKT (Außen-Ø max. 50,0 mm), KT, KT-B
- TD-Gauges+ (DI)
- Gauge-2Dimensions
- Tastköpfe
- Messköpfe (kleine Größen)
- DIN 2250-C Einstellringe (Ø 5,0 – 40,0 mm)

Perfect storage of:

- DIATRON1000
- BMD Plug Gauges (Ø 7 – 40 mm)
- IKT, AKT (O.D.-Ø max. 50 mm), KT, KT-B
- TD-Gauges+ (DI)
- Gauge-2Dimensions
- Split-Ball Probes
- Plunger Probes (small sizes)
- DIN 2250-C Setting rings (Ø 5,0 – 40,0 mm)

Messmittel müssen sauber und sicher gelagert werden, damit sie ihre Messaufgabe einwandfrei und präzise erledigen können.

- Schützt DIATEST Handmessmittel und bewahrt diese sicher auf.
- Kann an jedem Messarbeitsplatz eingesetzt werden.
- Das Messgerät wird komplett montiert abgelegt, kann leicht entnommen und dadurch sofort eingesetzt werden.
- Perfekte Integration mit dem DIATEST-Messarbeitsplatz DIA-Gauge Station

For the perfect and precise completion of measuring tasks measuring instruments have to be stored in a clean and dry condition.

- Protects DIATEST hand measuring tools and stores them safely.
- Can be used at every gauge station.
- The measuring instrument is stored completely assembled, can easily be removed and is thus immediately ready for use.
- Perfect integration with the DIA-Gauge Station



Kombination verschiedener Ablagen
Combination of different storages



Ablage für TD-Gauge+ (DI)
Storage for TD-Gauge+ (DI)

➤ Für ein Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren DIATEST-Händler vor Ort. ➤ Please contact your local DIATEST dealer for an offer.

DIATEST Hermann Költgen GmbH

Schottener Weg 6
D-64289 Darmstadt
Germany

☎ +49 61519790
☎ +49 6151979111
✉ info@diatest.com
www.diatest.com

